

Arbeitsbereich:

Sanitär/Schlosser/Heizung

1. ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten mit Teile-Waschanlage

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Lösemittel verursachen Kopfschmerzen, Schwindel, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Atemlähmungen (je nach Konzentration).
- Schädigung der Haut, Leber, Nieren und zentralem Nervensystem möglich.
- Verdünnung ist ein umweltgefährdender Stoff.
- Eindringen in Boden, Gewässer oder Kanalisation vermeiden.
- Verdünnung enthält leichtentzündliche Lösemittel.
- Lösemitteldämpfe können mit Luft explosionsfähiges Gemisch bilden.



3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln verboten.
- Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten.
- Reinigen der Pistole, Pinsel etc. nur in den dafür vorgesehenen Geräten vornehmen.
- Die Haut nie mit Lösemitteln reinigen.
- Schutzhandschuhe und Schutzbrille benutzen.
- Hautschutzplan beachten! Spezialreinigungsmittel, Pflegemittel und Hautschutzmittel gemäß Hautschutzplan benutzen.



4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / GEFAHRENFALL



- Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten, Gefahrenbereich verlassen und Verantwortlichen informieren.
- Geeignete Löschmittel: CO₂ und Pulver; Wasser nicht geeignet!
- Bei Verschütten ausgelaufene Flüssigkeit mit Universalbinder aufnehmen.
- Bei größeren Mengen Atemschutzmaske tragen.

5. ERSTE HILFE



- Maschine abschalten.
 - Verletzungen sofort versorgen.
 - Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.
 - Ersthelfer: A (Herr Bremermann, Tel.: 2566 / Herr Brinkmann Tel.: 2799)
B (Herr Luster, Tel.: 2103 / Herr Reiß Tel.: 2105)
C (Herr Niemeyer, Tel.: 2068 / Herr Bosenick Tel.: 2123) informieren
- Notruf: Tel.: 112.** Nicht auflegen, bevor der Notruf bestätigt wurde!

6. INSTANDHALTUNG

- Mängel an der Maschine sind umgehend dem Verantwortlichen zu melden.

Verantwortlicher für den Arbeitsbereich:

Habeck, Thomas

W 12-0-003

Tel.: 0441 798-2293

Datum: 2016-09-12

Unterschrift des Dezenten