

Betriebsanweisung Nr. 8

Arbeitsbereich:

Tischlerei
Arbeiten mit Handbohrmaschinen

1. ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten mit Handbohrmaschinen

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch (insbesondere für Finger und Hände).
- Verletzungsgefahr durch Späne, scharfe Kanten, herumschleudernde Werkstücke, wegfliegende Teile,
- Verletzungsgefahr durch rotierende Werkzeuge.
- Verbrennungsgefahr an heißen Werkzeugteilen und Werkstücken.
- Gefährdung durch elektrischen Strom, insbesondere bei Beschädigung Strom führender Leitungen.
- Gesundheitsgefährdung durch Lärm, Rauch Staub.
- Verletzungsgefahr durch Herumschleudern der Bohrmaschine.

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebs sicheren Zustand überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung). Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden.
- Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker.
- Handwerkzeug vor dem Ablegen ausschalten und Stillstand abwarten.
- Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen schützen.
- Ggf. Bohrfutterschlüssel abziehen.
- Beim Bohren auf sicheren Stand achten.
- Werkstück sicher auflegen und/oder befestigen.
- Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder ein Kopftuch sichern.
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzschuhe, Schutzbrille.
- Das Tragen von Handschuhen beim Bohren ist verboten

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / GEFAHRENFALL

- Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Verantwortlichen informieren.
- Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Verantwortlichen informieren.

5. ERSTE HILFE



- Maschine abschalten.
- Verletzungen sofort versorgen.
- Eintragung in das Verbandsbuch vornehmen.
- **Ersthelfer:** A (Herr Vagepohl, Tel.: 2557 / Herr Bremermann Tel.: 2566)
B (Herr Luster, Tel.: 2103 / Herr Reiß Tel.: 2105)
C (Herr Niemeyer, Tel.: 2068 / Herr Bosenick Tel.: 2123) informieren
- **Notruf: Tel.: 112.** Nicht auflegen, bevor der Notruf bestätigt wurde!

6. INSTANDHALTUNG

- Mängel an der Maschine sind umgehend dem Verantwortlichen zu melden.

Verantwortlicher für den Arbeitsbereich:
Vagepohl, Udo
A3 0-303
Tel.: 0441 798-2557

Datum: 2016-09-12

Unterschrift des Dezernenten